



ATCスピンドルモータ エアー推奨回路図




ホルダー着脱動作フロー

注) 1, ホルダー着脱は、モータ回転の停止時に行うこと。



タップユニット動作フロー



会社案内

特殊事例

スピンドルモータ

スタンドシリーズ

タップユニット

ドリルユニット

メカトロシリンダ

オプション

外形・寸法図

技術資料