



メカ送りドリルユニット専用コントローラ接続図



* 1 外部端子を使用することで、上位装置との信号のやり取りが可能です。
準備される電源には必ずノイズフィルターの取付をお願いします。
また、電源には電磁開閉器等の過負荷保護装置の取付をお勧めします。

メカ送りドリルユニット専用ドライバー接続図例



* 1 一部取付が不可能なサーボモーターがありますので、弊社営業までお問い合わせ下さい。
準備される電源にはノイズフィルターの取付をお勧めします。
また、電源には電磁開閉器等の過負荷保護装置の取付をお勧めします。

会社案内

特殊事例

スピンドルモーター

スタンドシリーズ

タップユニット

ドリルユニット

メカトロシリンダ

オプション

外形・寸法図

技術資料